Утверждаю:
И.о. директора КГБПОУ
«Назаровский аграрный техникум
им. А.Ф. Вепрева»
_____ /М.Ф. Пузенко/
« ____ »_____ 20 23 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ СП-4/2023

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта не жилое здание, спортивный зал.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Курчатова, строение 2, владение 2.

1.3. Сведенья о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь застройки 524 м^2.;
- часть здания __-__ этажей (или на __-___ этаже), __-__ м^2;
- наличие прилегающего земельного участка *(да, нет)*: да, земельный участок 34607 кв. м. общий (гараж для автомобилей, спортивный зал, корпус практических занятий по комбайнам, корпус практических занятий по тракторам, гараж для тракторов).

1.4. Год постройки здания 1974, капитальный ремонт 2013.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий каждый год, капитальный не проводится.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева» (КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда, 11 «Д»; тел: +7(39155) 5-49-63; факс: +7(39155) 5-49-63; эл. почта: nativ_2015@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Красноярского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 660021, г. Красноярск, улица Карла Маркса, дом 122, тел.+7(391) 211-93-10; факс: +7(391) 221-28-26; эл. почта: mon@krao.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию селения)

2.1. Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образование.

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):* на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):* все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха):* ОГУ.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: сотрудников 1 чел., обучающихся 25 чел. Всего 26 чел.

2.7. Участие в исполнении программы реабилитации инвалида, ребенка – инвалида *(да, нет):* нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*: маршрут до объекта осуществляться в двух направлениях общественными автобусами маршрутов № 5,11,12, ближайшие до образовательной организации остановки «СПТУ» ул. Курчатова.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров;
- время движения (пешком): 1 минута;
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет):* нет;
- перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):* нет;
- информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет;
- перепады высоты на пути (*есть, нет* (описать)): на пути есть перепады высоты (дорожные бордюры, кочки, ямки);
- их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет):* нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	Все категории инвалидов и МГН***	ДУ
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - форма обслуживания с учетом СП 35-101-2001;

** - указывается один из вариантов:

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность;

*** - указывается худший из вариантов ответа

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ГУ)	5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (ГУ)	7, 8, 9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	9, 10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (ГУ)	11, 12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (ГУ)	1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ГУ)	-

* - Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (ГУ)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания

2	Вход (входы) в здание	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов *(вид работ):* не нуждается; ремонт *(текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств, **в рамках исполнения:** плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий развития доступной среды в КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им А. Ф. Вепрева» на 2023 – 2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с

ДЧ - И (Доступно частично избирательно) до ДЧ – В (доступно частично всем). **Оценка результата исполнения программы, плана *(по состоянию доступности*)**: удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения *(нужное подчеркнуть)* <u>требуется</u>, не требуется:

- согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения: да
- согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*: нет
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет;
- согласование с общественными организациями инвалидов: да;
- другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: яндекс карты.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» декабря 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № УК-1/2023 от «26» января 2023 г.
3. Решения Рабочей группы _____ от «____» _____ 20___г.

Утверждаю:
И.о. директора КГБПОУ
«Назаровский аграрный техникум
им. А.Ф. Вепрева»
_____ /М.Ф. Пузенко/
« ____» _____ 20 23 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ СП-4/2023

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта не жилое здание, спортивный зал.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Курчатова, строение 2, владение 2.

1.3. Сведенья о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь застройки 524 м^2.;
- часть здания __-__ этажей (или на __-___ этаже), __-__ м^2;
- наличие прилегающего земельного участка *(да, нет)*: да, земельный участок 34607 кв. м. общий (гараж для автомобилей, спортивный зал, корпус практических занятий по комбайнам, корпус практических занятий по тракторам, гараж для тракторов).

1.4. Год постройки здания 1974, капитальный ремонт 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий каждый год, капитальный не проводится.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева» (КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда, 11 «Д»; тел: +7(39155) 5-49-63; факс: +7(39155) 5-49-63; эл. почта: nativ_2015@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Красноярского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 660021, г. Красноярск, улица Карла Маркса, дом 122, тел.+7(391) 211-93-10; факс: +7(391) 221-28-26; эл. почта: mon@krao.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию селения)

2.1. Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образование.

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):* на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту *(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):* все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха):* ОГУ.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: сотрудников 1 чел., обучающихся 25 чел. Всего 26 чел.

2.7. Участие в исполнении программы реабилитации инвалида, ребенка – инвалида *(да, нет):* нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*: маршрут до объекта осуществляться в двух направлениях общественными автобусами маршрутов № 5,11,12, ближайшие до образовательной организации остановки «СПТУ» ул. Курчатова.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров;
- время движения (пешком): 1 минута;
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет):* нет;
- перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):* нет;
- информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет;
- перепады высоты на пути (*есть, нет* (описать)): на пути есть перепады высоты (дорожные бордюры, кочки, ямки);
- их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет):* нет.

3.3. Вариант организация доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	Все категории инвалидов и МГН***	ДУ
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - форма обслуживания с учетом СП 35-101-2001;

** - указывается один из вариантов:

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность;

*** - указывается худший из вариантов ответа

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов *(вид работ):* не нуждается; ремонт *(текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю:
И.о. директора КГБПОУ
«Назаровский аграрный техникум
им. А.Ф. Вепрева»
_____ /М.Ф. Пузенко/
« ____ » _____ 20 23 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ СПЗ-4/2023

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта не жилое здание, спортивный зал.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Курчатова, строение 2, владение 2.

1.3. Сведенья о размещении объекта:

- отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь застройки 524 м^2.;
- часть здания __-__ этажей (или на __-___ этаже), __-__ м^2;
- наличие прилегающего земельного участка *(да, нет)*: да, земельный участок 34607 кв. м. общий (гараж для автомобилей, спортивный зал, корпус практических занятий по комбайнам, корпус практических занятий по тракторам, гараж для тракторов).

1.4. Год постройки здания 1974, капитальный ремонт 2013.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий каждый год, капитальный не проводится.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева» (КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда, 11 «Д»; тел: +7(39155) 5-49-63; факс: +7(39155) 5-49-63; эл. почта: nativ_2015@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Дополнительная информация ***(оказание образовательных услуг, проживание, спортивные мероприятия и др.):*** оказание образовательных услуг.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ***(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта***): маршрут до объекта осуществляться в двух направлениях общественными автобусами маршрутов № 5,11,12, ближайшие до образовательной организации остановки «СПТУ» ул. Курчатова.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет): нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров;
- время движения (пешком): 1 минута;
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет):* нет;
- перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):* нет;
- информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет;
- перепады высоты на пути (*есть, нет* (описать)): на пути есть перепады высоты (дорожные бордюры, кочки, ямки);
- их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет):* нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	Все категории инвалидов и МГН***	ДУ
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - форма обслуживания с учетом СП 35-101-2001;

** - указывается один из вариантов:

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность;

*** - указывается худший из вариантов ответа

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ГУ)	5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (ГУ)	7, 8, 9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	9, 10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (ГУ)	11, 12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (ГУ)	1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (ГУ)	-

* - Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов *(вид работ):* не нуждается; ремонт *(текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств, **в рамках исполнения:** плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению

условий развития доступной среды в КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им А. Ф. Вепрева» на 2023 – 2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат *(по состоянию доступности)* после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ - И (Доступно частично избирательно) до ДЧ – В (доступно частично всем). **Оценка результата исполнения программы, плана *(по состоянию доступности*)**: удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения *(нужное подчеркнуть)* <u>требуется</u>, не требуется:

- согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения: да
- согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*: нет
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет;
- согласование с общественными организациями инвалидов: да;
- другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: яндекс карты.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 листах;
2. Входа (входов) в здание на 2 листах;
3. Путей движения в здании на 3 листах;
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 листах;
5. Санитарно-гигиенических помещений на 4 листах;
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 листах.

Результаты фотофиксации на объекте на 4 листах.

Поэтажные планы, паспорт БТИ, план эвакуации на 14 листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _-_

Руководитель рабочей группы:

И.о. директора КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» _____ М.Ф. Пузенко

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по учебно работе _____ Л.Д. Тарасова

Заместитель директора по административно – хозяйственной работе _____ Л.М. Котова

Специалист по охране труда _____ Л.А. Корнилова

В том числе:

Председатель Назаровской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» _____ А.А. Пахомова

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023.

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)
I Результаты обследования:
спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2	Неровная поверхность (ямки, кочки) при входе на территорию объекта	К, О, С	Выравнивание поверхности	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	3	Нет пешеходных дорожек и тротуаров	К, О, С	Обустройство пешеходного пути	Работы в рамках текущего ремонта по

					Не установлены визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания	К, Г	Оборудование указателями на путях движения	мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	4	Парковка не оборудована местами для инвалидов.	К, О	Оборудовать автостоянку парковочными местами для инвалидов.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)*>** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ фото**	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ – И (К, О, С, Г)	1	1, 2, 3, 4	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступен частично избирательно (К, О, С, Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023.

2. Вход (входы) в здание
I Результаты обследования:
спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	5	Входная площадка не соответствует необходимым размерам	К	Устройство входной площадки по указанным размерам	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
					Нет наружного вызывного устройства или средства связи с персоналом.	К, О, С	Оборудовать входную площадку средством связи с персоналом	
2.4	Дверь (входная)	есть	1	6	Высота порогов больше указанной	К, О, С	Демонтаж порогов, выравнивание высот или	Работы в рамках

					величины		устройства съезда	текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
					Дверь не оборудована доводчиком	К, О, С	Устройство доводчика	
2.5	Тамбур	есть	2	6	Высота порогов больше указанной величины	К, О, С	Демонтаж порогов, выравнивание высот или устройства съезда	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)**** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ фото**	
Вход в здание	ДЧ – И (К, О, С)	1, 2	5, 6	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступен частично избирательно (К, О, С), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023.

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуг)
I Результаты обследования:
спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл)	есть	2	7,8	На пути движения и в холле нет знаков и указателей (в том числе звуковые) непрерывного и своевременного информирования	К, О, Г, С	Оборудование путей движения и холла информационными указателями (в том числе звуковые) обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

					Отсутствуют указатели и дорожки для тактильного восприятия (контакта)	С	Оборудование указателями и дорожками для тактильного контакта на путях движения	
				9	Высота порогов и перепад высот больше нормативной величины	К, О, С	Демонтаж порогов, выравнивание высот или оборудование устройства съезда	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	2	-	Зоны безопасности и пути эвакуации не соответствуют нормативам	К	-	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ – И (К, О, Г, С)	2	7, 8, 9	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (пути движения внутри здания) оценено как доступен частично избирательно (К, О, С, Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение № 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
I Результаты обследования:

спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	2	9, 10	Информирующие обозначения помещения, дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	Оборудование информационными и тактильными табличками	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
					Высота порогов и перепад высот больше нормативной величины	К, О, С	Демонтаж порогов, выравнивание высот или оборудование устройства съезда	

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)**** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ фото**	
Зоны целевого назначения здания (Вариант I)	ДЧ – И (К, О, Г, С)	2	9, 10	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зона целевого назначения здания (вариант I) оценено как доступен частично избирательно (К, О, С, Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Вариант II – места приложения труда

I Результаты обследования:

спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.6	Места приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (Вариант II)	-	-	-	-

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (Вариант II) отсутствует.

Вариант III – жилые помещения

I Результаты обследования:

спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.7	Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (Вариант III)	-	-	-	-

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (Вариант III) отсутствует.

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023.

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:
спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2	11	Туалетная комната не соответствует необходимым величинам	К, О, С, Г	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

					Отсутствует унитаз с автоматическим сливом или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины	К, О	Установка унитаза с соответствующим управлением слива	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
					Нет поручней для опоры инвалидов при пользовании умывальниками	О, К	Оборудование раковины поручнями	
					Водопроводные краны вентильного типа	К, О, С	Установка однорычажного или сенсорного смесителя	
					Нет знаков доступности туалетов (дублирование рельефными знаками)	К, О, С, Г	Оборудование знаком доступности туалета	
					Нет системы тревожной сигнализации	К, О, С, Г	Установка тревожной сигнализации	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	2	12	Душевая комната не оборудована для МГН	К, О, С, Г	-	Технические решения невозможны – организаци

								я альтернативной формы обслуживания
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	2	-	Скамьи в гардеробных меньше необходимых размеров	К, О	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
					Проходы между рядами для шкафов гардеробных меньше положенной величины	К, О,	-	
					Нет индивидуальных шкафов в гардеробных	К, О С	-	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)**** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ фото**	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)	2	11, 12	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств или организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно – гигиенические помещения) оценено как доступен частично избирательно (К, О, С, Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023.

6. Системы информации на объекте
I Результаты обследования:

спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1	1, 2, 4, 6	-	К, Г, С, О	Оборудование объекта визуальными средствами информации.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	К, Г, С, О	Оборудование объекта визуальными средствами информации.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовы

								х средств
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	К, Г, С, О	Оборудование объекта визуальными средствами информации.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	**Приложение**		**Рекомендации по адаптации (вид работы)**** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	**№ фото**	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, Г, С, О)	1	1, 2, 4, 6	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (системы информации на объекте) оценено как доступен частично избирательно (К, О, С, Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Адресная программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

спортивный зал, Краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
	Содержание работы*	Вид работ***		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Установка перекатного пандуса	ТР	ДЧ-В	10,1	за счет собственных средств организации	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023
2	Оборудование мнемосхемами, актуальной фасадной табличкой,	ТР	ДЧ-В	20	за счет собственных средств организации	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023
3	Установка автоматической системы открывания распашных дверей	ТР	ДЧ-В	52,2	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
4	Установка системы вызова помощника	ТР	ДЧ-В	8,9	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
5	Установка визуально - акустическое табло для МГН (ГОВОРЯЩЕЕ ТАБЛО)	ТР	ДЧ-В	57	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025

6	Установка непрерывных поручней с двух сторон с нетравмирующим окончанием на крыльце и входной площадке.	ТР	ДЧ-В	21	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
7	Оснащение приемником настольным (Пс)	ТР	ДЧ-В	15,95	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
8	Установка переносной системы для приема-передачи учебной информации в слуховой аппарат для студентов с нарушениями слуха	ТР	ДЧ-В	34	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
9	Установка световых сигналов дублирующих звуковые сигналы	ТР	ДЧ-В	3,4	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
10	Оборудование вывесками на кабинеты со шрифтом Брайля и другие рельефные знаки	ТР	ДЧ-В	3,771	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
11	Установка дополнительных поручней	ТР	ДЧ-В	54	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025
12	Установка тревожной сигнализации (связь с вахтером или дежурным администратором)	ТР	ДЧ-В	9,9	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025

13	Монтаж туалетной комнаты	ТР	ДЧ-В	57,11	из бюджета Красноярского края	Зам. директора по АХР Котова Л.М.	2023-2025

Примечание: *структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ.

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт, **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации, **Стр** – строительство, **КР** – капитальный ремонт, **Рек** – реконструкция, **Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. Мероприятия.

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Приложение № 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023.

Спортивный зал краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

фото 1 – вход на территорию

фото 3 – путь к объекту

фото 2 – мнемосхема движения на объекта

фото 5 – входная площадка

фото 4 – парковка на объекте

фото 7 - холл



фото 6 – дверь входная, тамбур



фото 9 – вход в спортивный зал

фото 8 – коридор

фото 11 – туалетная комната

фото 10 – спортивный зал

фото 12 – душевая комната

Приложение № 8
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «26» января 2023 г.№ СПЗ-4/2023

Спортивный зал краевого государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им А.Ф. Вепрева», г. Назарово, ул. Курчатова, владение 2, строение 2

план 1 – маршрут движения по территории



1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	4	Зальная форма обслуживания
2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	5	Туалетная комната
3	Дверь	6	Душевая/ванная комната

план 2 – поэтажный план (план первого этажа)

Спортзал

КОПИЯ

1

Форма технического паспорта
утверждена приказом
№ 59 от 02.06.2003г.
Филиала ФГУП
"Ростехинвентаризация"
по Красноярскому краю

Российская Федерация
Красноярский край
Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" по Красноярскому краю

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ,СООРУЖЕНИЯ

расположенного по адресу:
Красноярский край
город **Назарово**
район города
район
населенный пункт района

№ **2** по улице (пер.) **Курчатова** (Лит. Б3)

здание № 2

Инвентарный номер	04:426:002:000667830:0002
Кадастровый номер	
Предыдущий кадастровый номер	
Последующий кадастровый номер	

Паспорт составлен по состоянию на 21 июня 2007г.
(указывается дата обследования объекта учета)

Водопровод	Канализация	Отопление						Централизованное горячее водоснабжение	Ванны			Газо-снабжени		Электроснабжение	Лифты (шт.)	
		от ТЭЦ	от групповой (квартальной) котельной	от собственной котельной	от АГВ	печное			С централизован-ным горячим водоснабжением	с газовыми колонками	с дровянными колонками	Централизованное	Жидким газом			
430,1	430,1		430,1											430,1		

Отметки о самовольном строительстве _____

II. Экспликация земельного участка (в кв.м)

Площадь участка			Незастроенная площадь				
по документам	фактически	застроенная	замощен-ная	озеленен-ная	прочая	огород	
		524,0					

III. Вид отопления здания (кв.м.)

IV. Общие сведения

Назначение **учебно-научное**

Использование **нежилое здание: спортивный зал**

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей

Литер	Наименование здания, строения	Формулы подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв.м)	Высота (м)	Объем (куб.м)
1	2	3	4	5	6
Б.3	Основное	24,75 x 13,15	325,5	6,50	2116
		18,90x9,20+ 4,25x5,80	198,5	3,60	715
		итого по строениям:	0,0		
		всего застроенная площадь	524,0		

VI. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и определение износа

Литер **Б3** Год постройки **1977** Число этажей подземных 1 наземных

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	поправка к удельному весу в %	удельный вес конструктивного элемента с поправками	Износ %	% износа к строению (гр.7хгр.8)/100
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты		бутово-ленточный	трещины	11,0	1,00	11,0	30	3,3
			ленточный						
2	а) стены и их наружная отделка		кирпичные		34,0	1,00	34,0	30	10,2
			толщ. 65см	трещины					
			.						
	б) перегородки		кирпичные						
3	Перекрытия	чердачные	железобетонные		10,0	1,00	10,0	30	3,0
			плиты						
		межэтажные							
		подвальные							
4	Крыша		кровля рулонная		7,0	1,00	7,0	35	2,5
			совмещенная с	трещины					
			перекрытием						
5	Полы		бетонные	неровности,	6,0	1,00	6,0	35	2,1
			дощатые	стертость					
			окрашенные						
6	Проемы	оконные	двойные створные	деформация	10,0	1,00	10,0	35	3,5
			окрашенные						
		дверные							
			филенчатые окр.						
7	Отделка	внутренняя	штукатурка,	трещины	10,0	1,00	10,0	35	3,5
			побелка,окраска	неровности,					
		наружная							
8	Сан. и эл.тех. устр-ва	отопление	от котельной		12,0	1,0	12,0	35	4,2
		водопровод	от городской сети						
		канализация	сброс в город.сеть						
		гор.водоснабжение							
		электроснабжение	имеется						
		кухонные очаги							
9	Прочие работы		отмостка						
			бетонная						
				Итого		x	100,0	x	32,3

% износа, приведенный к 100 по формуле $\frac{\text{\% износа (гр.9)x100}}{\text{удельный вес (гр.7)}}$ = **32**

VI. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и определение износа

Литер _____ Год постройки Число этажей подземных наземных

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	поправка к удельному весу в %	удельный вес конструктивного элемента с поправками	Износ %	% износа к строению (гр.7хгр.8)/100
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты								
2	а) стены и их наружная отделка								
	б) перегородки								
3	Перекрытия	чердачные							
		межэтажные							
		подвальные							
4	Крыша								
5	Полы								
6	Проемы	оконные							
		дверные							
7	Отделка	внутренняя							
		наружная							
8	Сан. и эл.тех. устр-ва	отопление							
		водопровод							
		канализация							
		гор.водоснабжение							
		электроснабжение							
		кухонные очаги							
9	Прочие работы								

% износа, приведенный к 100 по формуле _____

VI. Описание конструктивных элементов здания, его основных частей и определение износа

Литер _____ Год постройки Число этажей подземных наземных

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	поправка к удельному весу в %	удельный вес конструктивного элемента с поправками	Износ %	% износа к строению (гр.7хгр.8/100)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты								
2	а) стены и их наружная отделка								
	б) перегородки								
3	Перекрытия	чердачные							
		межэтажные							
		подвальные							
4	Крыша								
5	Полы								
6	Проемы	оконные							
		дверные							
7	Отделка	внутренняя							
		наружная							
8	Сан. и эл.тех. устр-ва	отопление							
		водопровод							
		канализация							
		гор.водоснабжение							
		электроснабжение							
		кухонные очаги							
9	Прочие работы								

% износа, приведенный к 100 по формуле _____

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой
Фундаменты								
Стены и								
перегородки								
перекрытие								
Крыша								
Полы								
окна								
двери								
внутренняя отделка								
наружная отделка								
Электроосвещение								
прочие работы								
Итого								
Износ, %								

Наименование конструктивных элементов	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой
Фундаменты								
Стены и								
перегородки								
перекрытие								
Крыша								
Полы								
окна								
двери								
внутренняя отделка								
наружная отделка								
прочие работы								
Итого								
Износ, %								

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой
Фундаменты								
Стены и								
перегородки								
перекрытие								
Крыша								
Полы								
окна								
двери								
внутренняя отделка								
наружная отделка								
Электроосвещение								
прочие работы								
Итого								
Износ, %								

Наименование конструктивных элементов	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой	Литера Группа Материал, конструкция	удельный вес по таблице	поправки	удельный вес с поправкой
Фундаменты								
Стены и								
перегородки								
перекрытие								
Крыша								
Полы								
окна								
двери								
внутренняя отделка								
наружная отделка								
прочие работы								
Итого								
Износ, %								

VIII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

в ценах 1969г

№ на плане (литера)	Наименование зданий, сооружений	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости							Стоимость измерителя с поправками	кол (объем - куб м., площадь - кв м)	Восстан. стоимость в руб	Износ, %	Действительная стоимость в руб
						Удельный вес	группа капитальности	климатический район									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$Б_3$	Основное	10	36	м3	26,40	1		1,07					28,25	2831	79970	32	54380
Итого:															79970		54380

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Номер по плану	Наименование ограждений и сооружений	Материал, конструкция	Размеры		Площадь (кв.м.)	№ сборника	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки		Стоим. измер после прим. цен. коэф.	Восстановительная стоимость в рублях	% износа	Действительная
			длина (м)	ширина, высота (м)										

XII. Общая стоимость (в руб.)

В ценах какого года	Основные здания		Служебные строения		Сооружения		Всего	
	восстановительная	действительная	восстановительная	действительная	восстановительная	действительн.	восстановительн.	действительн.
1969	79970	54380					79970	543

21 июня 2007г. Исполнил Фельк Т.Т.

12 07 2007г. Проверил (Береговая Н.Х.)

25 07 2007г. Начальник БТИ Соловьев Д.В.)

Последующие обследования

Работа выполнена	" " г.	" " г.	" "
Исполнил			
Проверил			
Начальник БТИ			

Этаж I



Назаровское отделение филиал		Инв. №
		Квартал №
Лист №	Поэтажный ПЛАН на нежилое здание строение Лит. Б3 по ул. Кирчатова ~~домовл~~ № 2, здание № 2 г. Назарово	Масштаб 1:200
Дата		Подпись
21.06.2007г.	Исполнитель Фелькт Т.Т.	
12.07.07г.	Проверил Береговая Н.Х.	

14 8

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к плану здания лит. Б3 домовладения № 2 Инв.№

по улице Курчатова

Этаж	Номер помещения или квартиры	Номер комнаты	Назначение частей помещений (жилая, конторская, классная больничная, каб. врача, магазин, столовая, кухня, коридор, туалет и т.д.	Площадь по внутреннему обмеру										
				Общая полезная	в том числе									
					учрежденческая	жилая	культурно-просветительская	лечебно-санитарная и детских учреждений	торговая	складская	производственная	служебно-подсобная	прочая	внутренняя высота комнаты
1	1	1	тамбур											3,20
			1,30x1,50	2,0								2,0		
		2	подсобная											
			1,35x1,50	2,0								2,0		
		3	вестибюль											
			5,70x4,40-1,60x2,95	20,4								20,4		
		4	раздевалка											
			5,70x4,25-0,25x0,20+											
			2,00x0,40+1,55x2,20	28,3								28,3		
		5	снарядная											
			3,40x5,10	17,3				17,3						
		6	спортивный зал											6,10
			23,40x11,80-											
			0,55x0,60x6	274,1				274,1						
		7	раздевалка											
			3,60x5,60+2,20x1,05+											
			1,95x0,40	23,3								23,3		
		8	бойлерная											3,20
			4,95x2,75	13,6								13,6		
		9	коридор											
			2,65x1,85+1,20x0,65	5,7								5,7		
		10	подсобная											
			2,65x2,30+0,65x1,30	6,9								6,9		
		11	кабинет											
			5,60x2,80	15,7	15,7									
		12	коридор											
			5,60x1,50	8,4								8,4		
		13	душевая											
			2,70x1,40	3,8								3,8		
		14	туалет											
			1,20x0,95	1,1								1,1		
		15	умывальник											
			1,20x1,10	1,3								1,3		
		16	умывальник											
			1,10x1,20	1,3								1,3		
		17	туалет											
			0,95x1,20	1,1								1,1		
		18	душевая											
			2,70x1,40	3,8								3,8		

Итого по зд.: 430.1 15.7 291.4 123.0